

NEUES REPARATURKONZEPT FÜR HAUPTRECHNER

(MC42x, MC624x, MC634x)

- + DIE ZUORDNUNG VON ERSATZTEILEN ZU DEN EINZELNEN REPARATURPAKETEN WURDE WESENTLICH KUNDENFREUNDLICHER GESTALTET.
- + DIE REPARATURTIEFE WURDE ERWEITERT.
- + ALLE HAUPTRECHNER SIND IM HEIDENHAIN SERVICE EXCHANGE VERFÜGBAR.

DARAUS ERGIBT SICH FÜR SIE EINE VERBESSERTE PREISATTRAKTIVITÄT
UND KURZE REAKTIONSZEIT IM SERVICEFALL.

ES STEHEN DREI REPARATURPAKETE ZUR VERFÜGUNG:

+ REPARATURPAKET KLEINTEILE

- REINIGUNG DES GERÄTES
- ÜBERPRÜFUNG DES GERÄTES
- REPARATUR BZW. ERSATZ VON KLEINTEILEN
- ERSATZ DES LAUFWERKS
- ERSATZ EINER KLEINPLATINE
- ERSATZ DES LÜFTERS
- AKTUALISIERUNG DER HARD- UND SOFTWARE
- DURCHFÜHRUNG EINES BURN-IN DAUERTESTS IN KLIMAKAMMER

+ REPARATURPAKET FUNKTION 1

- WIE REPARATURPAKET KLEINTEILE
- + REPARATUR BZW. ERSATZ WEITERER DEFEKTER KOMponentEN

+ REPARATURPAKET FUNKTION 2

- WIE REPARATURPAKET FUNKTION 1
- + REPARATUR BZW. ERSATZ DER RECHNERPLATINE



MC 422C

BEI WEITEREN FRAGEN UND INFORMATIONEN STEHEN WIR IHNEN GERNE ZUR VERFÜGUNG.